



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NR. 2

Protocollo numero: **643 / 2020**

Data registrazione: **31/01/2020**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato:

smbprn_00004655_Microsoft_Word_-_Circolare_tetto_don_Milani_-Mod-job_4457.pdf

IPA/AOO: ***istsc_mnic80700p***

Oggetto: ***Rifacimento tetto scuola Secondaria di 1^ grado don Milani - Modifica vie di fuga***

Destinatario:

***Agli alunni dell'I.C. 2 - Castiglione d.S
Ai docenti e ai genitori sc. sec. di 1° grado
Dott.ssa Parmigiani Paola
BERTAZZONI ANNA MARIA
Scuola Cinese Mulan***

Ufficio/Assegnatario:

Protocollato in:

Titolo: ***1 - AMMINISTRAZIONE***

Classe: ***3 - Audit, statistica e sicurezza di dati e informazioni***

Sottoclasse: ***a - Pratiche generali***

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



Ministero della Pubblica Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO II

Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427

<https://www.iccastiglione2.edu.it> - email uffici: mnic80700p@istruzione.it



Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura

Agli alunni e a tutto il Personale Scolastico
di scuola Secondaria di I grado don Milani
Alla scuola ADS Mulan

per il tramite del sito d'Istituto

e p.c. Al RS.P.P. arch. Parmigiani
Al R.L.S. m. Bertazzoni
Ai Genitori
Agli Esterni in ingresso e in uscita al plesso
di scuola Secondaria di I grado don Milani

Oggetto: Rifacimento tetto scuola Secondaria di 1^a grado don Milani – Modifica vie di fuga

Gentilissime/i,

a seguito dello spostamento del cantiere per la ristrutturazione del tetto del plesso di scuola in oggetto a far data dal 20/01/2020, l'uscita di sicurezza coincidente con l'ingresso principale della scuola è stata bloccata.

Si è pertanto resa necessaria la modifica delle vie di fuga come riportato nei percorsi segnati in verde nell'allegata planimetria provvisoria di evacuazione che prego di visionare con attenzione e che temporaneamente sostituirà la attuali planimetrie affisse alle porte delle aule dell'edificio.

Secondo la nuova logistica di evacuazione i moduli delle uscite di sicurezza disponibili risultano per poco insufficienti a fronte dell'affollamento previsto ed i percorsi di fuga eccedenti rispetto alle lunghezze massime (ex DM 10/03/98).

Considerate le caratteristiche delle persone presenti, la familiarità con i luoghi, la formazione e l'informazione rispetto al Piano di Emergenza ed alle procedure di evacuazione nonché il numero ed il buon esito delle prove di evacuazione precedenti, e data l'impossibilità di trasferire le classi in altri plessi scolastici, ho valutato possibile con l'R.S.P.P. d'Istituto la non interruzione dell'attività didattica alle seguenti condizioni:

- evitare ulteriori presenze in orario scolastico
- organizzare eventuali altre attività presso altro plesso o in orario diverso da quello scolastico antimeridiano fine di non interrompere l'attività didattica sarà pertanto necessario
- organizzare una prova di evacuazione interna per verificare la bontà dei nuovi percorsi di fuga che sarà comunicata a breve.

Ringraziando per l'attenzione e la collaborazione sempre incontrata l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

il dirigente scolastico
Miriam Predelli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegato: Planimetria provvisoria vie di fuga